

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT OBČIN

Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana

Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci

Tel: (02) 541-35-64; Fax: (02) 541-35-70; E-mail: medobcinski.inspektorat@beltinci.si

Datum: 16.09.2016

ZADEVA: Odgovor na vprašanja in pobude občinskega sveta

Spoštovani.

Podajamo naslednji odgovor:

1. Nepregledno križišče na Srednji Bistrici, pri hišni št. 88

Cestni priključek iz občinske ceste, parc. št. 928 k.o. Srednja Bistrica na državno cesto R3-726, odsek 1322 (Črenšovci-Razkrižje), je **nepregleden z desne smeri**, kar je bilo ugotovljeno dne 30.08.2016. Dne 07.09.2016 je zadeva bila posredovana **pristojnemu organu** - Inšpektoratu RS za infrastrukturo, Inšpekcija za ceste, Lokacija Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, z dokumentom Odstop zadeve, št. 061- 285/2016.

2. Nepregledno križišče iz smeri Trnja (pri belem križu)

Dne 14.9.2016 je bil opravljen ogled na kraju samem. Pri vključevanju iz javne poti JP 551 371 na lokalno cesto LC 050 031 je preglednost, tako iz leve kot iz desne smeri, zagotovljena v skladu s predpisi. Stanje je fotografirano.

Obrazložitev:

Pravilnik o projektiranju cest (Ur. list RS, št. 91/2005) določa, da je preglednost ceste odvisna od projektirane hitrosti (v konkretnem primeru 50 km/h) in nagiba nivelete. V konkretnem primeru glede na nagib nivelete -4% do +4%, **od 43 do 47 m** (horizontalna preglednost). V tej razdalji, je ob pravilni postavitvi udeleženca v prometu (do narisane stop črte), preglednost zagotovljena v skladu s predpisi.

Pripravila:
Petra Cvetko, strokovna sodelavka