

PRILOGA: Preglednica realizacije sklepov Tehnične komisije SPVCP Občine Škofja Loka (2011 - 2015)					
SEJA	Datum	SKLEP št.	PROBLEMATIKA	UKREP	OPOMBE 15.2.2018
2.		1	Cesta ŽP - Virmaše - umiritev prometa – "Čelik"	*Postavitev le dveh hitrostnih ovir, srednja se ne namesti	realizirano
		2	Cesta ŽP - Virmaše - umiritev prometa – "Čelik"	*Manjkajoči znak 40km/h	realizirano
		3	Cesta ŽP - Virmaše - umiritev prometa – "Čelik"	*Se strinjamo s cono 30	realizirano
		4	Vas Trata - umiritev prometa na cesti za IC – "Bektaševič"	*Hitrostne ovire niso potrebne	realizirano
		5	Vas Trata - umiritev prometa na cesti za IC – "Bektaševič"	*Stop znak in zarisati talne označbe	realizirano
		6	Cesta od Uršulink do regionalke pri Sv. Duhu	*Hitrostne ovire niso potrebne	realizirano
		7	Prestavitev table "Sveti Duh" v Gorajtah in nevarne bankine	*Asfalтира oz. uredi naj se le leva stran neurejene bankine	preplastitev v letu2018
		8	Ureditev križišča v Stari Loki pri kapelici	*Ureditev križišča, postavitev STOP znak in črta - kot v sklepu	po izvedbi projekta komunalne ureditve v Stari Loki, projekt pripravljen (Projekt ROSEE)
		9	Križišče na regionalni cesti Šk. Loka - Žiri, Na Logu	*Na DRSC naj se poda pobuda	realizirano
		10	Križišče na regionalni cesti Šk. Loka - Žiri, Na Logu	*Prestavi naj se prometni znak, drugi naj se poviša - glej sklep	realizirano
		11	Križišče na regionalni cesti Šk. Loka - Žiri, Na Logu	*Postavitev ogledala za boljšo preglednost	realizirano
		12	Prepoved prometa po pločniku iz stare Ljubljanske ceste	*Namesti se ovira	realizirano
3.		3	Ogled prehoda za pešce pri Sv.Duhu	*Na DRSC naj se zaprosi za predhodno mnenje	strošek občine, ko bo KS predlagala v plan
		4	Določitev lokacije postavitve prikazovalnika hitrosti	*Prikazovalnik hitrosti naj se poda na drog JR - glej sklep	realizirano
		5	Preveriti smiselnost krajevne table v Pungertu	*Krajevna tabla Pungert naj se prestavi, omeji naj se hitrost 70km/h	realizirano
		6	Križišče Vešter, slaba preglednost pri Modrem valu	Postavitev ograje, *postavitev ogledala za boljšo preglednost, prestavitev reklamne table Modri val	ogroja postavljena, poslano na DRSI, odstop vloge inšpektoratu IRSPEP, naredimo poizvedbo na IRSPEP (preverjeno 20.6.17 - ne vadijo postopka glede oglasne table) - nov krog pogovorov s KS in mejašem/lastnikom DRSI preveri nujnost ogledala vendar ga ni potrdil, zadevo ureja inšpektorat
		7	Križišče Podlubnik II, slaba preglednost zaradi naravne ograde (ciprese)	*V kolikor bo preglednost slaba, je potrebno ciprese zmanjšati, da bo pregledno	realizirano
		8	Križišče Podlubnik, pri vrtcu in OŠ	*Fizična ločitev pločnika od cestišča, hitrostne ovire	realizirano
		9	Razno - manjkajoča talna označba	*Označi se talna označba V10 - glej sklep	realizirano
4.		3	Podhod pri OŠ Jela Janežiča	*Podhod naj se uredi do začetka šl - kot je bilo omenjeno v sklepu	Urejeno, pohodne plošče zamenjane, namesti se pleksi zaščita za pešce in kolesarje ter uredi klančina
		4	Nevarni prehod za pešce na križišču glavne regionalke pri OŠ in vrtcu	*Poseben ukrep ni predviden - aktivno naj se spremlja varnost na tem delu	na tem predelu nameščen prikazovalnik hitrosti
		5	Frekventni prehodi za pešce pri OŠ Mesto in pri Nami	*Nove talne označbe, prepoved parkiranja, S-ovira s ključavnico - glej sklep	realizirano
		6	Postajališče za šolski bus OŠ Mesto	*Talna označba za bus postajališče, kot je omenjeno v sklepu, S-ovira	izvedena ovira, postajališče ostaja na prvotni lokaciji
		7	Enosmerni promet Šolska ulica	*Enosmerni promet, omejitev dostave za Namo v času prihoda otrok v OŠ - časovno določeno	dostava za Namo urejena, ostalo počakamo do rekonstrukcije Kidričeve in gradnje TC
		8	Preglednost Modri val (glej tudi 3. seja, 6.sklep)	Postavitev varovalne ograje in prestavitev gradbiščne table	realizirano
5.		2	Solska pot od avtobusne postaje pri križišču na Kidričevi cesti proti OŠ	*Zamenjava prometnih znakov št. III-120	table smo dali očistiti in služijo namenu
		3	Solska pot od avtobusne postaje pri križišču na Kidričevi cesti proti OŠ	*Namestitev hitrostne ovire na obstoječem prehodu za pešce	realizirano
		4	OŠ Cveto Golar Solska pot od avtobusne postaje pri križišču na Kidričevi cesti proti OŠ	*Prestavi naj se srednja hitrostna ovira - kot v sklepu	realizirano
		5	Začasna dostopna pot do športne dvorane Trata	*Fizična zapora, končna reš. dostopna cesta iz križišča J obvoznice, začasno se uredi signalizacija	realizirano
		6	Lokalna cesta od Elektro mimo avtogarnata in naprej - pločnik	*Nepregledno zaradi žive meje - predvsem zaradi pešcev	realizirano
		7	Lokalna cesta od Elektro mimo avtogarnata in naprej -pločnik	*Označi naj se rumena robna črta, ki bo varovala pešce	zarisana pohodna bankina, širina vozišča 5m
		8	Prehod za pešce pri Sivki	*Betonska cvetlična korita pri Sivki naj se prestavijo za 1m proti vozišču Nariše se talna signalizacija v razdalji 0,8 m od roba cestišča po desni strani od šole proti križišču	realizirano
6.		2	Cesta od trgovine v Retečah do železniškega prehoda proti šoli	Na DRSC potrebno poslati predlog da se postavi opozorilna tabla s svetlobnim telesom na prehodu za pešce	realizirano
		3	Prehod za pešce na regionalni pri trgovini v Retečah		realizirano
		4	Cesta od trgovine v Retečah do železniškega prehoda proti šoli	Nariše se peš pot. vzdolj ceste š 0,8 m Pločnik že obstaja na desni strani in zadostuje, saj je glavnina hiš na desni strani.	realizirano
		5	Manjkajoči pločnik za pešce pri gostilni Danilo	Namesto znaka PZ II-1 za prednostno cesto se postavi STOP znak s STOP talno označbo, na drugi strani pa se namesti ogledalo	realizirano
		6	Križišče »Vigred – podhod«.	Stopnice se odstranijo, postavijo se nove, široke do nekje 1,5 metra, skladno s skico	realizirano
7.		2	Stopnice in nov prehod za pešce na Cesti talcev z enosmerno proti Stari Loki		realizirano
		3	Manjkajoč prometni znak pri Kapelici - Cesta talcev	Namesti manjkajoči prometni znak »Prepovedan promet v eno smer - PZ II-4	realizirano
		4	Dotrajan prometni znak od kapelice proti Gorajtam na Cesti talcev	Zamenjata naj se dotrajana prometna znaka PZ II-30-40 in PZ II-7	znak se ukine ob rekonstrukciji bo nov znak pri transformatorju
		5	Promet na cesti mimo stanovanjskih objektov Partizanska cesta 6 in 10	Preveri, če je omenjena cesta (oz. pot) mimo objektov Partizanska cesta 6 in 10, kategorizirana, kot javna pot	je kategorizirana, korita so odstranjena, delno izvedeno - prehod preko ploščadi na Partizanski + nov dostop v Vojašnico, realizacija v 2018 (projekt)
		6	Izgradnje peš poti, ki bi varno vodila pešce ob pokopališču, iz smeri jug – sever in obratno, proti bivši vojašnici	Izgradni naj se pešpot tik za trenutno postavljeno živo mejo vzporedno z enosmerno ulico	Na severnem delu naj se na Partizanski cesti označi prehod za pešce, ki bo vodil v bivšo vojašnico. Prehod za pešce mora biti označen dovolj stran od samega obzidja pokopališča, saj bo le tako omogočal boljšo preglednost in varnejše prečkanje preko cestišča
		7	Na Partizanski cesti označi prehod za pešce, ki bo vodil v bivšo vojašnico.		realizirano
		8	Na Godešiču smo si ogledali možnosti preureditve križišča pri KS	V primeru, da bo prišlo do kakršnekoli preureditve križišča naj bo to krožno	realiziran dodatno zavarovan prehod oza pešce
		9	Možnost postavitve novega prehoda za pešce na Godešiču v bližini javne poti JP 902 541, ki bi pešce vodil preko R1-210/1078 Škofja Loka – Jeparca v km 2,850	Na DRSC naj se poda zahteva za predhodno mnenje glede izgradnje prehoda za pešce na R1-210/1078 Škofja Loka – Jeparca v km 2,850	pridobljeni PP - večji poseg, če bo pločnik na J strani ni potrebe, opredelitev KS
		10	R1 210- zaznamovani prehod za pešce v Svetem Duhu – nasproti lokala BlackJack	Prikazovalnik se prestavi na drog javne razsvetljave (ki stoji pri stanovanjski hiši Sveti Duh 74)	realizirano
8.		2	Kolesarska steza v smeri proti Industrijski coni Trata, pri odcepu za krmlinico živil na Trati	Betonski robniki v dolžini kolesarske steze znižajo (zbrusijo) oziroma ali se na del, ki se posedel, namesti nova asfaltna površina	realizirano
		3	Kopalniško ulico in Fužinsko ulico, v zvezi ureditve umirjanja prometa	Preveriti obstoječi elaborat in namestiti prometni znak za obvestila št. III-29, območje omejene hitrosti, z omejitvijo 30 km/h	realizirano
		4	Postavitev prometnega znaka za obvestila št. III-14, naselje Bukovica	Posreduje predlog tehnične komisije za prestavitev prometnega znaka za obvestila št. III-14, naselje Bukovica, v neposredno bližino stanovanjske hiše Bukovica 2	realizirano

PRILOGA: Preglednica realizacije sklepov Tehnične komisije SPVCP Občine Škofja Loka (2011 - 2015)					
SEJA	Datum	SKLEP št.	PROBLEMATIKA	UKREP	OPOMBE 15.2.2018
9.		2	V dolini Hrastnice - križišče »Logar«	Strinjamo se s predlagano ureditvijo križišča	realizirano
		3	Novo postavljena avtobusna postajališča	Avtobusna postajališča so za odrasle ljudi absolutno prenizka. Predlaga se dvig postajališč za vsaj 25 do 50 cm	realizirano
		4	Pri križišču »Logar« smo si ogledali prometni znak z uro avtobusnih šolskih prevozov	Znak se popravi s točno uro šolskih prevozov	realizirano
		5	Prometne ureditve križiča med lokalno cesto LC 401061 »Zg. Luša-Jarčje brdo-Mlaka« in javno potjo JP 901221 »Zg. Luša-Mlaka	Prednostna cesta ostane lokalna cesta LC 401061, na JP 901221 se nariše bela stop črta in postavi znak v skladu s sliko 1. Pred in za dvoriščem otrojstva Rant se postavi opozorilna tabla za vilicarja pred in za dvoriščem	realizirano
		6	Prometne ureditve križiča pri Medvedu med lokalno cesto LC 401061 »Zg. Luša-Jarčje brdo-Mlaka« in Lokalno cesto LC 401021 »Na Luši - Lenart - Rovt Debeljak«	Pred priključkom LC 401061 na glavno lokalno cesto LC 401021 se postavi znak za prednost.	realizirano
		7	Prometne ureditve križiča pri Delobrdarju, odcep za Rastovke med lokalno lokalno cesto LC 401021 »Na Luši - Lenart - Rovt Debeljak« in javno potjo JP 901201 »Mačesnik - Lenart«	Pred priključkom na glavno cesto LC 401021 se nariše na cestišče stop oznaka (2,5 m pred vstopom v križišče) in postavi tabla za prednostno cesto	realizirano
		8	Ogled križiča med JP 901241 »Zg. Luša-Dragobaček-Brdar« in glavno lokalno cesto LC 401021 »Na Luši - Lenart - Rovt Debeljak«	Pred priključkom na glavno cesto LC 401021 se postavi stop znak. Prav tako vzdrževalec popravi pritrditev ostalih tabel.	realizirano
		9	Dotrajan most čez Selško Soro na cesti LC 181011 (Kranj-Strazišče-Ševlje-Bukovica).	Potrebno sanirati, začasno omejiti hitrost s hitrostnimi ovirami pred mostom »Dvojni ovinek ali več zaporednih ovinkov (I-2.1)«; znak »omejitve hitrosti 40km/h (II-30)«, »dopolnilna tabla, ki označuje dolžino omejitve - 500m (IV-2)	realizirano
10.		1	Prometna varnost v okolici hišne številke Ševlje 10	Med TC Merkur in Hofer na Grencu naj se med obema že zgrajenima pločnikoma poveže (ustrezno označi) prehod za pešce	realizirano, prejeta pritožba s strani sosedov
		2	Potrebna prehodna za pešce med TC Merkur in Hofer na Grencu	Med TC Merkur in Hofer na Grencu naj se med obema že zgrajenima pločnikoma poveže (ustrezno označi) prehod za pešce	realizirano
11.		2	Trata - LC 401431 "cona 30" od LTH proti starim Alpcolorjem	Obstoječi prehod za pešce se opremi z znaki III-6. Preveriti možnost boljše osvetlitve pri LTH.	realizirano
		3	Urediti križišče cest Frankovega naselja v Hafnerjevo naselje	Na desni strani pločnika se namesti nov prometni znak »ustavi« II-2.	izvedeno
		4	Ureditev priključka Hafnerjevo naselje-LTH	Obstoječi prometni znak II-1 se prestavi na desno stran ceste iz Hafnerjevega naselja ob obvestilni tabli pred priključkom ceste za LTH	realizirano
		5	Mnenje o dodatnih omejitvah	Omenjena »cona 30« na LC 401431, od LTH proti Alpcolorju in naprej vse do križišča z regionalno (pri Elektro) naj ostane v obliki, kot je bila sedaj, torej brez dodatnih hitrostnih ovir ipd	realizirano
		6	Namestitev hitrostne ovire LC (Frankovo, Hafnarjevo nas.)	Dodatnih hitrostnih ovir se ne namešča	realizirano
		7	Ogled stanja prometne ureditve pri novem nakupovalnem centru Eurospin	Izdelava projekta za križišče na Kidričevi c., z odcepi za Frankovo nas., Mercator in Loško kom.	projekt v planu za 2018, začasno je dodatno osvetljen prehod
		8	Poškodovana lesena mostna ograja na LC 251070 v Gostečah	Zaradi varnosti pešcev se na obeh straneh prepusta čimprej izdelata nova lesena mostna ograja	zaščiten s konfini, izvedena geodetska odmera, čakamo pravnomočnost odločbe
12.		2	Problem zapore javne poti mimo objektov Partizanska cesta 6 in 10	Cvetlična korita in prometni znak za slepo ulico naj se nemudoma odstranijo	realizirano
		3	Problem zapore javne poti mimo objektov Partizanska cesta 6 in 10	Stanovalci v bližini omenjene poti naj se skupaj s KS Kamnitnik uskladijo in podajo na občino predlog, ki bo omogočal neko optimalno mogočo varnost na tej poti	realizirano
		4	Problem prometa in hitrosti na Potočnikovi ulici	Pri vstopu na Potočnikovo ulico naj se namesti znak »CONE 30« (na drugi strani konec »CONE 30«). Na vzhodni strani ulice (tam, kjer se začneja oz. konča makedamska pot proti Grencu oz. Starem Dvoru), naj se ravno tako namesti znak »CONE 30« ter obratno znak konec cone.	realizirano
		5	Problem prometa in hitrosti na Potočnikovi ulici	V okviru »CONE 30« naj se na Potočnikovi ulici namestijo vsaj tri (ali štiri) hitrostne ovire	bo izvedeno skladno z elaboratom GGD ob rekonstrukciji ceste
		6	Problem prometa in hitrosti na Potočnikovi ulici	Pri Tehniku na Starem Dvoru se pri vstopu na cesto preko »Pahuca« namesti znak "prepoved prometa za tovorna vozila". Namreč tam je ta znak že bil	realizirano
13.		2	Oprjemalo v Vincarjih	Oprjemala se namestijo na desni strani klanca in sicer na pripravljeno ograjo, ki je v zasebni lasti	pridobljeno soglasje lastnika, izvedeno ko bo KS dala v predlog plana, 2018+
		3	Studenc - umiritev hitrosti	Uvedba cone 30, hitrostna ovira pri objektu Studenc 23 - soglasja pridobijo tam stanujoči	realizirano (realizacija I. faze brez grbin) po elaboratu GGD
		4	Dotrajan STOP znak pri izvozu iz naselja Studenc - pri mlekarni	Vzdrževalec ceste mora namestiti predpisan prometni znak STOP	realizirano
		5	Križišče smer Ševlje na regionalni cesti R2 403/1076	Pobuda na DRSC za ureditev priključka LC za smer proti Ševljam in RC Škofja Loka - Železniki	realizirano
14.		2	Umiritev prometa v novem naselju za Kamnitnikom (Cesta talcev) - cesta proti Gorajtam	Namestitev ene (1) hitrostne ovire, tik ob križišču z novim naseljem (glej celoten sklep in foto)	postavljena hitrostna ovira za 50 km/h perd križiščem
		3	Umiritev prometa v novem naselju za Kamnitnikom (Cesta talcev) - cesta proti Gorajtam	Namestitev ogledala, ki bo kazalo prihajajoča vozila na LC iz obeh strani	postavljena hitrostna ovira za 50 km/h perd križiščem
		4	Umiritev prometa v novem naselju za Kamnitnikom (Cesta talcev) - cesta proti Gorajtam	Omejitev hitrosti na 40 km/h	postavljena hitrostna ovira za 50 km/h perd križiščem
		5	Novi svet - pri mostu čez Soro pri LTH: označitev prehoda za pešce, hitrostne ovire	Na enosmerni cesti naj se vzpostavi cona 30	realizirano
		6	Novi svet - pri mostu čez Soro pri LTH: označitev prehoda za pešce, hitrostne ovire	Pri mostu za pešce pri LTH Unitech, naj se izgradi hitrostna ovira, na njej pa se označi prehod za pešce	realizirano
		7	Novi svet - pri mostu čez Soro pri LTH: označitev prehoda za pešce, hitrostne ovire	Bujna vegetacija pri bloku št. 8 (ki naj bi bila last bloka št. 8), naj se nemudoma odstrani vse do cipres	realizirano (živa meja)
		8	Določitev lokacije merilnika hitrosti "Vi vozite" v naselju Bukovica	Prikazovalnik se namesti na začetek naselja Bukovica, v smeri Železniki - Škofja Loka	realizirano
		9	Presoja vpliva vegetacije na preglednost v križišču Kidričeve c. - stari Petrol	Omenjena vegetacija naj se ob križišču nemudoma odstrani in sicer do višine, da bo preglednost boljša	realizirano
15.		2	Avtobusni promet znotraj vasi Godešič - prva obravnava	Občina preuči možnost sklenitve aneksa o vožnji z obstoječim avtobusom znotraj naselja Godešič. KS priskrbi soglasje za postajališče. Občina v zimskem času v Retečah zagotovi večjo prehodnost ceste čez železniški prehod (odvoz snega iz pešpoti). Drevje ob RC pri hišni številki Godešič 18, zastira prometno signalizacijo, zato je potrebno drevje obrezati. Nekaj LED utripalk na RC čez prehod za pešce ne deluje.	realizirano
		3	Varnostna ograja v bližini hiše Spodnja Luša 27	Namestijo se tri (3) table za usmerjanje, po potrebi tudi cestne smernike	realizirano
16.		2	Avtobusni (šolski) promet znotraj vasi Godešič - ponovna obravnava	Avtobus vstopi na zadnjem križišču (vzhodno) na Godešiču v naselje in nadaljuje pot proti KS Godešič	realizirano
		3	Avtobusni (šolski) promet znotraj vasi Godešič - ponovna obravnava	KS Godešič določi varno lokacijo za avtobusno postajališče	realizirano

PRILOGA: Preglednica realizacije sklepov Tehnične komisije SPVCP Občine Škofja Loka (2011 - 2015)					
SEJA	Datum	SKLEP št.	PROBLEMATIKA	UKREP	OPOMBE 15.2.2018
		4	Avtobusni (šolski) promet znotraj vasi Godešič – ponovna obravnava	Drveje se odstrani ter se ta del utrdi. Prav tako se odstrani celoten znak 40km/h - tudi drog	realizirano
		5	Frankovo naselje pri Palermu in Sivki – umiritev prometa, parkirišča	Tehnična komisija SPVCP soglaša s predlagano varianto2, ki je bila predstavljena na seji komisije	realizirano
		6	Veštrski most – namestitve znaka za prepoved prometa in dopolnilna tabla	Namestitev znaka za prepoved prometa ter dopolnilne table	realizirano
17.		2	Avtobusni (šolski) promet smer Draga – Trata - v OŠ Cvetko Golar	Šolski bus naj vozi v obratni smeri iz OŠ Cvetko Golar - Draga (podrobnosti o predlagani relaciji - glej sklep 2)	realizirano
		3	Avtobusni (šolski) promet smer Draga – Trata - v OŠ Cvetko Golar	Na relaciji TRATA - DRAGA, naj se na vseh postajajisic oznacijo potrebne talne oznacbe z napisom »bus«. Prav tako naj se v naselju Draga postavi znak v obeh smereh, ki bo zaradi nepreglednosti opozarjal na obračališče avtobusa.	realizirano
		4	Avtobusni (šolski) promet iz Podpurčice (10) - v OŠ Škofja Loka - Mesto	Za solarje, ki prihajajo iz naselja Podpurčica in morajo nevarno prečkati RC, hoditi v nepravilni smeri ob njej, predlagamo, da se za njih uredi varen šolski prevoz	sprememba šolskega prevoza skladno z novim razpisom
		5	Avtobusni (šolski) promet iz Podpurčice (10) - v OŠ Škofja Loka - Mesto	Nekje pri gostini kajbit, kjer je prečkanje ceste bolj pregledno in varno, naj se uvede prehod za pešce – se poda taka pobuda na DRSC. Prav tako je tam manjkajoči tudi pločnik, ki je sicer izgrajen na drugi strani ceste, ampak ta ni v funkciji, saj varno ne vodi nikamor.	izveden elaborat skupaj z vodenjem pes in kolesarskega prometa na odseku bivše regionalne med Bodovljami in Zbrajdo, predlog za v plan KS
		6	Šolski prevoz iz Pevna - v OŠ Ivana Groharja	Solarjem iz Pevna predlagamo, da uporabijo makadamsko javno pot, JP 903601 »Moškrin – cesta za Pevno«. Omenjena JP naj bo prehodna (oz. uporabna) tudi ob vremenskih razmerah, kot je zapadla večja količina snega. V Moškrinu vstopijo na šolski avtobus, ta jih nato varno pripelje v OŠ Mesto.	pat je urejena in bo zagotovljena zimska služba
		7	Prometno ogledalo v Bukovici	Na DRSC naj se poda pobuda za postavitve prometnega ogledala v naselju Bukovica (podrobnosti: glej tudi fotografijo 4 v zapisniku).	realizirano
18.		2	Prehod za pešce pred UE Škofja Loka na R1 210	Zato predlagamo, da do končanja obvoznice ostane v taki obliki kot je. Poslani dopis lastniku - omenitevega vrta gredice razvajevanja gramine v primeru, da lastnik načrtuje tam kak dostop do regionalne ceste ali pešpot, je smiselno nadaljevati v smeri ureditve prehoda za pešce. V primeru, da lastnik načrtuje tam kak dostop do regionalne ceste ali pešpot, je smiselno nadaljevati v smeri ureditve prehoda za pešce.	realizirano (poslan odgovor stranki)
		4	Ureditev varnega prečkanja R2 403 pri Šolskem centru v Podlubniku	Urediti klančino in JR v podhodu pri OŠ Jela Janežiča, povečati nadzor policije in organizacija preventivne celodnevne akcije	realizirano
		5	Podhod pod R2 403 (pri OŠ Jela Janežiča)	Ponovno uredi hitrostna ovira, kot naj bi sicer v preteklosti že bila. Prav tako se predlaga vzpostavitev cone 30 na celotnem omenjenem območju v Podlubnik (1)	Lastnik dolenčevih vrtov ogradi območje grabišča
		6	Cona 30 km/h in histrostna ovira na LK 401191 (Podlubnik 1)		realizirano cona 30 P1 in P2
19.		2	Možnost umiritve prometa na Poljanski cesti (Za Brajda)	Prebivalci bodo opravili razgovore s prehitrimi vozniki saj je slepa ulica	če ne bo učinkov potem namestitev grbin
		3	Postavitve oznach, grbin in prepovedi parkiranja na Demšarjevi cesti	Se postavi prometni znak za izrecne odredbe, št. II-35v obe smeri z dolžino	realizirano, brez grbin
		4	Problematika delovanja semaforjev v križišču Lipica	Potrebno je ustrezno podaljšati interval na semaforju na lokalni cesti Lipica – Trata.	realizirano
		5	Postavitve ogledala izvoz iz stanovanjske hiše Puštal 2b na lokalno cesto Puštal – Hosta	Na nasprotno stran vozišča se namesti prometno ogledalo	realizirano
		6	Stanje vozišča na LC Luša – Stari vrh	Na delih kjer je vidno posedanje vozišča na relaciji lokalne ceste Luša – Stari vrh je nujno potrebna sanacija vozišča (prioritetno)	realizirano
20.		2	Preveri se zapora kolesarske poti ob zemljišču Kalan Leopolda	Prekinjene črte na koncu kolesarske poti se izbrisejo. Ugotovili smo tudi da je most na stari cesti močno dotrajan in nevaren za promet. Predlagamo tudi, da se sanira desna stran mostu	realizirano
		3	Zapora na JP902351 (v bližini Hafnarjevega nas. 64)	Prometni znak (slepa ulica) na regionalni cesti se zamenja za prometni znak »II-3« in dopolni z dopolnilno tablo »Dovoljeno za kmetijsko mehanizacijo«. Pri robnikih se odstrani asfaltna rampa in namesti dvojni znak (v obe smeri) z oznako II-3 »Prepovedan promet v obeh smereh«. Robniki se pobarvajo z vidno svetlečo barvo.	realizirano
21.		2	Preozka cesta za dvosmerni promet od podvoza proti avtočarju na Suhu (JP 903871).	Enosmerna cesta - prilagoditev prometne signalizacije	prometa ni veliko, ponovna presoja
		3	Podvoz pod obvoznico c kerkvi	Ureditev javne razsvetljave	realizirano, rešetke zaradi višine podvoza niso smiselne
		4	Pešpot iz parkirišča Novi svet - plato do ŠC Poden	Celovita ureditv poti in cestišča	realizirano
		5	ŠC Poden	Cona umirjenega prometa na širšem območju	realizirano
22.		2	Znaki omejitve 50 km/h v dolini Hrastnice	Postavitve prometne signalizacije	realizirano
		3	Od križišča pri mostu za naselje Sveta Barbara proti avtobusni postaji	Varovalna ograja z držalom za pešče (+ nov oporni zid)	ni realizirano, večja škoda - poplave, v 2018+
		4	Od križišča pri mostu za naselje Sveta Barbara proti avtobusni postaji	Meritve hitrosti vozil	dano v plan
		5	JP 901241, Sveti Lenart – Dragobaček	Prometni znak "pozor vilicar"	realizirano
23.		2	Grenc 42, LC401081 proti naselju Papirnica – možnosti izgradnje hitrostne ovire	Zgradi hitrostna ovira (ob svetilki javne razsvetljave) za omejitve hitrosti na 40km/h	realizirane zvočne zavore
		3	Križišče pri gasilskem domu v Virmašah – rekonstrukcija	Se uredi križišče po projektu št. P133/10, ki ga je izdelala GGD d.d.	realizirano
		4	Dodatni prehod za pešce nasproti bloka Frankovo nas. 169 - dostop na parkirišče pri Vatcu	Zgradi nove asfaltnane hitrostne ovire 30km/h preko katerega se oznaci nov prehod za pešce. Na novo se zgradi dohod od prehoda za pešce do parkirišča v dolžini 2,50m, Nov prehod bi bil osvetljen z obstoječo javno razsvetljavo	realizirano
		5	Naselje Draga, možnosti omejitve hitrosti 40km/h na celotnem d	Montažo novega prometnega znaka II-30 »omejitev hitrosti 40km/h« na obstoječi drog pod krajevno tablo »Draga«.	realizirano
24.		2	Garaže v bližini policijske postaje – preglednost	Zaradi boljše preglednosti predlagamo, da se obe garaži rušita, saj bo le tako omogočena optimalna preglednost	realizirano, rešetke zaradi višine podvoza niso smiselne
		3	Prepoved tranzitnega prometa JP901801 med Puštalskim gradom in kopališčem	JP901801, smer Puštalski grad – kopališče in obratno, naj se popolnoma prepove za promet II-3 z dopolnilno tablo IV-5 »dovoljeno za stanovalce in komunalno službo«.	realizirano
		4	Dopolnitev prometne signalizacije v Spodnji Lusi - postavitev manjkajoče krajevne table iz naspotne smeri predvsem zaradi omejitve hitrosti	Iz smeri Zgornje Luše, kot je razvidno na sliki 4, naj se postavi krajevna tabla »Sp. Luša«. Zbledela tabla »Sp. Luša« iz smeri Škofje Loke, naj se zamenja. Prav tako tabla za konec Spodnje Luše	realizirano - ponovna presoja - elaborat
		5	Dopolnitev prometne signalizacije v Spodnji Lusi - dotrajana signalizacija	Tabli za začetek in konec Zgornje Luše, naj se zaradi dotrajnosti, zbledelosti zamenjata. Znak za omejitve 40 km/h naj se odstrani	realizirano - ponovna presoja - elaborat
25.		2	Mala Hrastnica JP901951, ureditev krivine - "ovinka"	Brez večjih posegov na privatna zemljišča, ni možno vzpostaviti varnega priključka. Na priključku z lokalno cesto, naj se vzpostavi prometni znak za prednost na cesti (PZ II-1; križišče s prednostno cesto	realizirano, znak stop
		3	Predvideni hitrostni oviri v Puštalu na LC 401091	Cona 30 se postavi za en drog javne razsvetljave nazaj. Hitrostne ovire se postavijo na prejšnje mesto.	realizirano
		4	Prikazovalnik hitrosti "Vi vozite" na Podnu na R2 403/1076	Vzdrževalec javne razsvetljave preveri možnost postavitve prikazovalnika na stebri javne razsvetljave pred MIC-om ob regionalni cesti	realizirano
		5	"Postajališči" ob R1 210/1078, Godešič – Reteče in obratno, prekopano postajališče	Občina poda predlog na DRSC, da se jarek delno zasuje in izoblikuje zemeljska mulda do globine največ 30 cm	realizirano

PRILOGA: Preglednica realizacije sklepov Tehnične komisije SPVCP Občine Škofja Loka (2011 - 2015)					
SEJA	Datum	SKLEP št.	PROBLEMATIKA	UKREP	OPOMBE 15.2.2018
26.		2	Prometno ogledalo pri bivši trgovini Zajček v Formah	Na drog javne razsvetljave namesti prometno ogledalo oziroma ogledali, ki bosta omogočali bolj varno vključevanje vozil iz omenjenih ulic na regionalno cesto.	ogledalo ni potrebno - stališče DRSI, stvar republiške inspekcije
		3	Umiritev prometa pri / v novem naselju v Virmašah	Naj se izgradi asfaltna hitrostna ovira; prav tako naj se na delu, kot je na slikah označeno, izgradi ustrezen hodnik za pešce. Obstoječi prehod za pešce se odstrani na mestu, kot je sedaj, saj je označen na neprimernem mestu	realizirana hitrostna ovira (preveri se potreba po pločniku in označbi/prestavitvi prehoda)
		4	Prometno ogledalo pri Kovaču v Virmašah	Zaradi nepreglednosti naj se na drog javne razsvetljave namesti prometno ogledalo (glej sliko 7), ki bo prikazovalo vozila, ki prihajajo iz loške strani.	preglednost ustreza, porezana živa meja, ogledala ni potrebno - stališče DRSI
		5	Postavitve javne razsvetljave pred podružnično solo v Bukovščici	Da se pred podružnično solo v Bukovščici namestita dva droga javne razsvetljave.	realizirano

LEGENDA:

117 realiziranih
14 v realizaciji
0 težje rešljivih, nerealiziranih

PRILOGA: Preglednica realizacije sklepov Tehnične komisije SPVCP Občine Škofja Loka (2015 - 2019)					
SEJA		SKLEP št.	PROBLEMATIKA	UKREP	OPOMBE 15.2.2018
1.		2	Varnost prehodov za pešce čez RC Godešič - vzhod	Ureditev prehoda skladno s predpisi	v izdelavi projekt ureditve prometne varnosti (DRSI) - recenzija projekta
		3	Varnost prehodov za pešce čez RC Godešič - vzhod	Postavitve prikazovalnika "vi vozite"	v izdelavi projekt ureditve prometne varnosti (DRSI) - recenzija projekta
		4	Varnost prehodov za pešce čez RC Godešič - zahod	Ukinitev prehoda, nov prehod skladno s predpisi na drugi strani priključka	v izdelavi projekt ureditve prometne varnosti (DRSI) - recenzija projekta
		5	Umiritev prometa na JP902289 (Frankovo naselje)	Postavitve znaka cona 30	je že v coni 30, dodana talna označba
		6	Preglednost v Haľnarjevem naselju priključek Haľnarjevo 76, 78, 79	Znižanje oz. odstranitev žive meje	realizirano v sklopu rekonstrukcije
		7	Umiritev prometa v naselju Draga iz smeri Sore	Izvedba grbine za 40 km/h	realizirano
		8	Slaba preglednost v Dragi in na pokopališču Lipica	Dve novi ogledali v Dragi (deponija) in na pokopališču Lipica	realizirano
2.		2	Šolska pot v Puštal (grad - smer Hosta)	Prestavitev cone 30 km/h na konec pozidave in nov pločnik	realizirano v sklopu elaborata prometne ureditve, urejena pohodna, utrjena bankina š=0,75m
		3	Preglednost na priključku Puštal 77	Postavitve ogledala	realizirano, še odločba
		4	Slaba preglednost na prehodu čez RC pri poslovni hiši - Kapucinski trg	Odstranitev rastja v koridorju 2,5 m	realizirano
		5	Umirjanje prometa na JP 902 651 v Retečah	Cona 30 km/h in nova grbina	conu 30 km/h vzpostavljena, grbina kasneje - najprej odstranitev vegetacije, niso še zbrani podpisi za grbino
3.		2	Parkiranje vozil v naselju Stara Loka, hišne št. 106 - 136	Ureditev dodatnih parkirnih mest v slepi ulici v Stari Loki 106 - 136	ureditev dodatnih mest ni predvidena
		3	Parkiranje vozil v naselju Stara Loka, hišne št. 106 - 136	Stara Loka hišne št. 106 - 136, naj se vzpostavi CONA 30 (III-29) ter se naselje označi tudi kot slepo ulico (III-8)	realizirano (dodatno še slepa ulica)
		4	Peš pot oz. klančina - iz Koširjeve na Sorško cesto	Namestitev S-ovir s svetlečimi trakovi	ovire so nameščene, manjkajo še trakovi
		5	Novi prehod oz. hodnik za pešce na LK 402291 (Tavcarjeva ul.) in JP 902053 (Partizanska c.);	Umestitev novega prehoda	izvedeno
		6	Novi prehod oz. hodnik za pešce na LK 401441 (Stara c.);	Umestitev novega prehoda	izvedeno bo v sklopu ureditve klančin na Kidričevi
		7	Virmaše - ob lesni šoli omejitev hitrosti	30 km/h s hitrostnimi ovirami	realizirano (predlog še za dodaten hodnik za pešce)
		8	Slepa ulica Partizanske ceste	Namestitev S-ovir s svetlečimi trakovi	ovire so nameščene, manjkajo še trakovi
4.		2	Umiritev prometa v Retečah, JP 902661	Na celotnem delu omenjene ulice JP 902661, naj se uvede cona 30	realizirano
		3	Umiritev prometa v Retečah, JP 902661	JP 902661, možna lokacija za hitrostno oviro - pri javni razsvetljavi	niso zbrani podpisi prebivalcev v ulici
		4	Umiritev prometa v naselju Dorfarje, JP 902811	Na JP 902811, opravi meritve hitrosti	realizirano
		5	Umiritev prometa v naselju Dorfarje, LC 401051 in JP 902831	Na drog javne razsvetljave namesti prometno ogledalo	realizirano
5.		2	Prometna ureditev v območju priključka LC 401 111 »Zminec - Sopotnica - Rupar« na R1 210/1110 v km1, 400	DRSI naj preveri vertikalno signalizacijo, dograditev stopnic na priključku, znak za omejitev hitrosti 70 km/h	dograditev stopnic dopušćena tako da ni izteka v križišće, dati v plan KS Zminec (po ogledu z DRI 15.6.17)
		3	Prometno ureditev v območju priključka JP 901541 »Zminec - Mežnar - Blegoška cesta« na R1 210/1110 v km 0, 400	DRSI naj preveri podaljšanje omejitve 70 km/h, umestitev zvočnih ovir, prikazovalnika, dograditev makadamske pešpoti	poslano na DRSI - DRSI predlaga drugoćno rešitev, prikazovalnik postavljen vendar je v križišču za kar ne bo možno soglasje (po ogledu z DRI 15.6.2017)
		4	Križišće lokalne ceste LC 401041 »Binkelj - Križna gora - Praprotno« z javno potjo JP 903642 »Stara Loka 4«	Postavitve protirostnega ogledala (fond KS)	realizirano
		5	Nepregleden privat priključek na javno pot JP 902831 »Dorfarje-Sutna-Dorfarje«, Pri hišni številki Dorfarje 28a	KS in nato občina stopita v stik lastnikom nadstreška za namenom odstranitve	v realizaciji (KS še ni podala povratne informacije)
6.		2	Umiritev prometa na LK 401431, pri bivšem Alpcolorju	Postavitve hitrostne ovire	v izvedbi pri koncesionarju
		3	Možnosti umiritve prometa na LC401171	Na LC 401171, izgradi hitrostna ovira	realizirano
		4	Možnosti umiritve prometa na LC 401171	LC 401171, popravi hitrostna ovira tako, da bo zadostala in omejevala promet v CONI 30	realizirano
		5	Virmaše - varnost pescev ob R1 210/1109 v km 7,040 in v km 7,220	Ob regionalni cesti, naj se pri priključku LC401082 in JP902213 uredi oz. zarišeta prehoda za pešce	realiziran 1 prehod, za drugega ni soglasja DRSI
		6	Dodatni utkrepi za omejitve hitrosti na LC 401071, ki vodi proti Gorajtam iz R1-210	Se izgradi hitrostna grbina za 40km/h, prav tako je tam potrebno izgraditi JR	realizirano
		7	Dodatni utkrepi za omejitve hitrosti na LC401071, ki vodi proti Gorajtam iz R1-210	Na LC 401071, je potrebna zamenjava dotrajanega prometnega znaka za omejitev 40 km/h	realizirano
		8	Nepreglednost na prehodu za pešce (regionalna Štemarje)	Ob morebitnem potrebnem soglasju za kulturno dedišćino naj se steber tik ob prehodu za pešce odstrani	realizirano
7.		2	Varnost na LC 401111, predvsem v bližini deponije oziroma skladišća lesa	Namesti je potrebno varnostno ograjo in znižati hitrost na 30 km/h na območju deponije	ograja v planu za 2018 (+ oporni zdaj skladno s predlogom plana KS, omejitve je lahko najmanj 40km/h izven naselja preglednost ustreza glede na dodatne izvedene ukrepe, ki so zmanjšali hitrosti in promet
		3	Poljanska cesta 8b do 9 - preglednost vključevanja iz omenjenih hišnih števil na LC 402051	Na LC 402051, pri Poljanski cesti 9, je po preureditvi in posledično umiritvi prometa, preglednost vključevanja na omenjeno LC dobra	
		4	Možnosti umiritve hitrosti na JP 901611, v naselju Zminec (conu 30 km/h)	Obćinsko redarstvo naj na omenjenem delu JP opravi meritve hitrosti.	meritve se še izvajajo
		5	Možnosti umiritve prometa na JP 901611 v naselju Log (hitrost je 50km/h).	Naj se tam omeji hitrost z znakom (2231) 30km/h, in dopolnilno tablo (4103) z dolžino dela ceste na katerem velja omejitev hitrosti. (od RC do mostu čez reko Soro	realizirano
		6	Umiritev hitrosti in prometa na R1 210/1110, ki vodi skozi naselje Log	Namesti se prikazovalnik hitrosti »Vi vozite« iz smeri Poljanske doline proti Škofji Loki, pri tamkajšnji gostilni, policija naj še naprej izvaja meritve hitrosti	realizirano
		7	Na LC 401020 (Sp. in Zg. Luša - omejitev hitrost na 60 km/h).	Na pobudo KS in občanon se na LC 401020, omeji hitrost na 60km/h.	realizirano - ponovna presoja - elaborat
8.		2	LC 401081 umiritev hitrosti v Virmašah	razširitev cone 30 km/h od Kovača do zadnjega uvoza proti Gorajtam	realizirano
		3	osvetlitev prehodov za pešce na R1 210 Kranj - Sk.Loka in sicer za prehode Virmaše, Sv.Duh in Forme	zamenja stare žarnice z novimi led žarnicami	realizirano
		4	JP 902912 in JP 902913 na cesto, ki vodi od regionalne ceste do Uršulinskega gradu	na priključku JP 902912 in JP 902913 se s talno označi s prekinjeno široko prećno črto (S212).	realizirano
		5	preveritev ustreznosti prometne signalizacije na JP pred občinsko mejo z MOK (Žabnica)	Cesta Žabnica - Industrijska cona Trata je opremljena z ustrežno prometno signalizacijo. Priporoća pa večjo navzoćnost občinskega redarstva na tem odseku	realizirano
9.		2	možnosti umiritve prometa na LC251071, skozi naselje Hosta.	Na LC251071, v naselju Hosta, predlagamo občinskemu redarstvu, da obćasno nadzoruje promet z radarsko kontrolo	realizirano
		3	signalizacija 40 km/h na mostu čez Soro (LC 401391)	iz mostu čez reko Soro (LC401391), v naselje Hosta (na LC251071), naj se ustrezno uredi omejitev hitrosti 40km/h	realizirano skladno z elaboratom

PRILOGA: Preglednica realizacije sklepov Tehnične komisije SPVCP Občine Škofja Loka (2011 - 2015)					
SEJA	Datum	SKLEP št.	PROBLEMATIKA	UKREP	OPOMBE 15.2.2018
		4	KS Stara Loka – Podlubnik, smo si ogledali možnosti umiritve prometa na Cesti talcev, na LZ402021	Na LZ402021, naj se sredinske črte odstranijo, ob robu cestišča pa naj se ustrezno široko označi pot za pešce. Prav tako naj se na obravnavanem delu uvede cona 30	elaborat v izdelavi, potrebna preplastitev in ureditvi mulde ter podrtje opornega zidu (plan2018)
		5	križišče JP902722 in JP902721 z LC401171, na cesti ki pelje iz Reteče proti Senici	Na priključkih iz JP902722 in JP902721 na LC401171, naj se namestita prometna znaka STOP	realizirano
10.		2	LC401181 »Sv. Duh – Forme« in nadaljevanje trase po LC 401072 »Sv. Duh – Žabnica«.	trasi redarski službi predlagamo da opravi občasne meritve hitrosti. V kolikor prebivalci želijo »grbine«, morajo zbrati soglasja oz. podpise vseh prebivalcev ulice	v realizaciji - redarstvo, prekratek odsek za merjenje hitrosti
		3	trasa lokalne ceste LC 401101 »Bodovlje – Frane – Hrib. – Kopač« pri HS Bodovlje 28, kjer je se je vozilo v prometni nesreči zaletelo v ograjo.	e ob HS Bodovlje 28 - odstrani drevo ter obreže vejeve. Na začetku (Fotografija 2) in koncu omenjenega odseka, oz. koncu ovinka (Fotografija 3), se postavi znak za omejitev hitrosti 40 km/h. S označitvijo začetka in konca naselja (pri HS Bodovlje 19)	realizirano (še drevo)
		4	Kidričeva cesta, varna ureditev kolesarske steze, od križišče stari Petrol (info) do krožišče Stari dvor (visoki robniki, prometna signalizacija)	Vzdrževalec omenjenega pločnika in kolesarske steze preveri krizanja steze s cesto, ter poniža, oz. zniževala vse stike v enako nivoletno na križanjih v smeri kolesarske steze. Preveri tudi dotrajane robnike in jih po potrebi zamenja	ogled z DRI 15.6.17, v pripravi PN za elaborat ureditve klančin
11.		2	Frankovo nas., problematika parkiranja in dostopa na JP902241	na križišču JP902241 z JP902242, označijo talne oznake. Prav tako naj se rasteje na JP902241 in JP902242, uredi tako, da ne bo posegalo v cestno infrastrukturo	realizirano
		3	Ljubljanska cesta, LC401271, ureditev cone 30, naselje Suha in stara Ljubljanska cesta	Na LC401271, kot je razvidno na fotografiji 4, naj se namestijo prometni znaki cona 30 in krajevne označbe za Škofjo Loko in Suho. Prometni znak cona 30 in prometni znak za konec cone 30, pri slepi ulici (klanec) na stari Ljubljanski cesti se odstranita	realizirano
		4	Preglednost Puštal iz JP 901801 na LC401091	na drog JK, namesti prometno ogledalo, ki bo usmerjeno proti Hraštnici. Bujno rasteje na desni strani ogledala bo oviralo funkcionalnost prometnega ogledala, zato naj se dogovori z lastnikom, da zadevo uredi tako, da bo ogledalo funkcionalno	realizirano
		5	Reteče, JP902671;	predlagana cona 30	realizirano
12.		2	Omejitev hitrosti na JP901680, v Zmincu	Ob vnosu v omenjeno ulico (JP901680); naj se postavi prometni znak 1116, Otroci na vozilu in prometni znak 3204, Slepá ulica	dan nalog izvajalcu za znak - slepa ulica
		3	Izgradnja pločnika ob glavni cesti RT 210/1078 Jeprca – SK. Loka, v Retečah	nov pločnik (do obstoječega do priključka za h.š. GVR 24)	pobuda posredovana na DRSI (julij 17)
13.	17.sep.17	2	prevelika hitrost na JP902361	Občina Škofja Loka, naj pošlje podjetju Bosch Rexroth, dopis, s katerim bo tam zaposlenim omenila omenjeno problematiko in jih prosila, da po cesti JP902361 vozijo bolj previdno in s prilagojeno hitrostjo.	dopis v pripravi
		3	neustrezna preglednost na Kopaljski ulici (iz JP902001 na LK401341)	označi neprekinjena široka prečna črta STOP (oznaka 5211), znak STOP (2102), ter se namesti prometno ogledalo (11201), ki bo kazalo vozila v obe smeri	nalog v pripravi
		4	ozek dostop na parcelo pri obzidju igrišča v Puštalú oziroma nasproti glasbene šole	znižanje robnikov v dolžini 2m	?
		5	umiritve prometa na JP902621, cesti proti gostilni Vigred	na JP902621, se ob že izgrajeni javni razsvetljavi, izgradi ena hitrostna ovira	nalog v pripravi
14.	20.okt.17	2	možnost varne soiske poti z naselja Trata preko prenoða cez železniško progó mimo Domela in nadaljevanje proti OŠ. pot mimo bivše tovarne LTH ni prometno urejena in ni varna za šolarje	Od ŽP, kjer je odcep za bivšo LTH je potrebno na novo zaznamovati prehod za pešce	ureditev v sklopu rekonstrukcije Kidričeve ceste?
		3	Frankovo naselje nevarno prečkanje pešcev LK 401431 v smeri LK 401251	ureditei prehod za pešce skupaj s križiščem	elaborat - naročiti
		4	nekategorizirano javno dobro v Hafnerjevem naselju (hs. 14 in 15) - parkiranje, prevozi	ni kategorizirano, ni podano mnenje	ni ukrepov
15.	21.nov.17	2	možnosti bolj varne ureditve za pešce na Suški cesti (LZ 402031)	ureditev pločnika oz. v pravi fazi zaris hodnika za pešce	elaborat - naročiti
		3	umiritev prometa v Virlogu, na JP903581	izvedejo naj se meritve hitrosti, namesti mobilni prikazovalnik hitrosti, po potrebi pa umesti hitrostna ovira	naročen prenosljivi merilnik hitrosti
		4	možnost umiritve prometa v Groharjevem naselju in sicer na LK401221	postopoma v skladu s plani preplastitve na LK401221, izgradijo hitrostne ovire, uvedejo meritve hitrosti (fotografija 6, rdeče, preveri se lastništvo lokacije), ter glede na razpolago namesti mobilni prikazovalnik hitrosti	sočasno z rekonstrukcijo ceste skladno s planom KS
			LEGENDA:		
			38 realiziranih		
			28 v realizaciji		
			0 težje rešljivih, kompleksna problematika		