

SANACIJA CARINSKEGA OZIROMA TURISTIČNEGA POMOLA PIRAN

pomol dolžine 105m, širine 5m
temeljenje: betonski piloti kom 27, globine do 20m




Odstranitev starega kamnitega tlaka



Spravilo tlaka za kasnejšo obdelavo in ponovno uporabo



Večina del se je izvajala iz morske strani s pomočjo maone



Utrjevanje roba pomola z vbrizgavanje betona.



Zabijanje pilotov iz morske strani.



Po podvodnem betoniranju temelja sledi zidanje zidu v morju



Podvodna betonska dela in zidanje se je vršilo s potapljači.



Kamniti zid, ki se je pred 100 leti posedel se je poravnal z novimi kamnitimi bloki.



Vzporedno z betoniranjem temeljne grede se je izvajalo zidanje.



Težo pomola smo zmanjšali z plastjo penjenega stekla.



Dela na samem pomolu so potekala ob morskem delovanju in sprotnem črpanju vode.



Sanirali smo parapetni zid in neustrezne betonske obloge.



V pomolu so vgrajene infrastrukturne cevi z jaški in omaricami.



Pred izdelavo kamnitega tlaka so bili s strani ZVKD pregledani različni vzorci.



Sanirane so bile dotrajane bitve.



Kamniti talk predstavlja obdelan star kamen z dodatki novega kamna.



Saniran pomol na novo tlakovan pomol.



Ob pomolu so nameščene privezne bitve ter bokobrani za varno pristajanje ladij.



Pogled na pomol iz morske strani.