

## Sanacija strehe skladišča soli Monfort v Portorožu

Sanirana streha površine cca 2600m<sup>2</sup>

Zamenjani kovinski spojni elementi skupne teže preko 5 ton

Pozitivni učinki:

- preprečitev zamakanja v objekt
- možnost uporabe prostorov
- zaščita kulturnega spomenika
- odstranitev salonitne kritine iz okolja



Stara salonitna strešna krita pred sanacijo. Svetlobniki so bili izvedeni s polprosojnim valovitim PVC-jem.



Žlebovi in odtoki iz pocinkane pločevine so bili zarjaveli, vidna so številna zamakanja.





Kovinski spojni elementi so bili prekorodiani. V ozadju so vidni slabo povezani in izpadajoči kamni.



Pod posameznimi trikotnimi vešali so manjkali podporni leseni stebri.





Dela so se izvajala na višini s pomočjo dviznih košar.



Vsak element je bil skrbno pregledan, ščetkan, spran, zamenjani so bili kovinski spojni elementi.



Salonitna kritina je bila skrbno odstranjena in zavita v PVC folije skladno s predpisi. Odstranjen je bil ves preperel in s soljo napojen les.



Dopolnjeni so bili manjkajoči leseni stebri.





Očiščeni so bili kamniti zidovi in lesene obloge.



Zamenjani so bili žlebovi in odtoki s pocinkano pločevino skladno z navodili ZVKDS. Pocinkana pločevina ima daljšo obstojnost od barvane, sijoč lesk bo kmalu prekrila patina.



Pogled na novo strešno kritino tik pred zaključkom del.