

Občina Makole



Makole 35, 2321 Makole, Slovenija
t + 386 (0)2 80 29 200 f + 386 (0)2 80 29 250
e info@obcina-makole.si s www.obcina-makole.si

Številka: 900-7/2016-6

Datum: 15.09.2016

OBČINA MAKOLE
OBČINSKI SVET

12. redna seja občinskega sveta
29. september 2016

Gradivo za 9. točko dnevnega reda

ZADEVA: Odgovori na vprašanja svetnikov

PRAVNE PODLAGE:

- Statut Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin 2/2007 in 45/2014)

POROČEVALCI: Igor Erker, Matjaž Kopše, Mojca Vantur,



ODGOVORI NA VPRAŠANJA SVETNIKOV Z 10. REDNE SEJE OS (20.04.2016)

8. MARKO VTIČ

Odbojne ograje

Marko Vtič je vprašal zakaj v lanskem letu niso bile postavljene odbojne ograje.

Odgovor:

Odbojna ograja je bila naročena konec leta 2015, pri dobavitelju Kveder d.o.o., vendar le ta zaradi prezasedenosti ni mogel izvesti naročila pred novim letom. Preverjali smo razpoložljivost tudi pri drugih ponudnikih, ki prav tako niso imeli prostih resursov.

10. MARKO VTIČ

Cene odkupov zemljišč

Marko Vtič je vprašal zakaj so tako različne cene odkupov zemljišč.

Odgovor:

Različne cene odkupov zemljišč so pogojene s tem ali gre za stavbna, kmetijska ali gozdna zemljišča. Pri odkupih zemljišč za ceste prihaja do razlik tudi takrat kadar gre za povezovalno cesto in lastnik zemljišča nima neposrednega interesa, da se cesta ohrani in kadar gre za cesto do manjšega števila objektov, kjer so lastniki objektov hkrati tudi lastniki večine zemljišč po katerih poteka posamezna cesta.

ODGOVORI NA VPRAŠANJA SVETNIKOV Z 11. REDNE SEJE OS (29.06.2016)

1. PRIMOŽ BABŠEK

Sanacija terase vrtca

Primož Babšek je vprašal kdaj je predvidena sanacija terase vrtca.

Odgovor:

Sanacija terase vrtca je bila izvedena s samorazlivno gumo podjetja SORGO d.o.o. iz Kopra, in sicer 4. 8. in 5. 8. 2016 s črnim SBR granulatom in 8. 8. in 9. 8. 2016 s sivim EPDM granulatom, v skupni vrednosti 10.180,66 EUR z DDV. Na delu terase, ki ni pod streho je v noči iz 8. 8. na 9. 8. 2016 po mnenju izvajalca zaradi prevelikega odstopanja v temperaturi in veliki vlagi prišlo do nepravilnosti, kar je bilo ugotovljeno in zapisano v gradbeni dnevnik. Dne 31. 8. 2016 pa je bilo na ogledu zapisniško ugotovljeno in potrjeno sledeče. Na ogledu terase vrtca, kjer je bila položena varovalna podlaga iz EPDM granulata sive barve se ugotovi anomalija na površini v izmeri cca 60 m². Anomalija se kaže v strukturi podlage (sprijet granulata) in spremembi barve glede na ostalo površino. Kljub anomaliji podlage lahko vrtec uporablja teraso za svoje namene brez zadržkov. Dogovorjeno je bilo, da se podjetje Sorgo d.o.o. obveže sanirati podlago na tak način, da površino kjer je nastala anomalija ponovno preplasti z finim EPDM granulatom debeline 6mm, ostalo površino pa premaže s PU sivo barvo. Dogovorjen termin za sanacijo je do 15.10.2016. Za točen datum se bomo še dogovorili. Sanacija terase je imela za posledico, da je bilo potrebno demontirati, predelati in ponovno vgraditi obstoječo INOX ograjo. Ta dela je opravilo podjetje KO-LOVEC d.o.o. iz Loč, v vrednosti za 485,56 EUR z DDV.

Glede ostalih pomanjkljivosti je sanacija še v teku.

STATUS REŠEVANJA OPISANIH NAPAK pa sledeč:

- a) *Strop in stene pokajo-nekatere tudi po sanaciji – napaka je odpravljena,*
- b) *Fasada - v določenem delu poka, zamaka in pojavlja se plesen – napaka je odpravljena,*
- c) *Tla na terasi-leseni del se cepi, pojavlja se plesen – ne more biti predmet reklamacije (glej zgoraj) – napaka je odpravljena,*
- d) *Napaka električne napeljave pri drugem vhodu - predmet prijavitelne reklamacije,*
- e) *Baterija pri pipah drži 2 dni - garancijski rok za baterije je potekel (ne more biti predmet reklamacije),*
- f) *Žaluzije padajo iz vodil – reklamacija je že bila odpravljena,*



- g) Zamakanje stropa v predprostoru pri glavnem vhodu – **napaka je odpravljena,**
- h) Zamakanje streha na terasi – **napaka je odpravljena,**
- i) Varovanje-kamera najcenejši razred- vedno v okvari – **garancijski rok za kamere je potekel (ne more biti predmet reklamacije),**
- j) Na terasi vrata ne tesnijo – **reklamacija je že bila odpravljena,**
- k) Temperatura v shrambi z živili je previsoka za shrambo -- **ne more biti predmet reklamacije (v projektu je bilo predvideno samo prezračevanje, kar je bilo izvedeno. Vrtec bo moral dati v plan nabavo in naročiti klimatsko napravo za hlajenje tega prostora) ,**
- l) Temperatura v igralnici je v poletnih mesecih 30°C – **verjetno posledica napačnega upravljanja objekta ,**
- m) Mize in klopi na terasi se cepijo - **ne more biti predmet reklamacije (vzdrževanje),**
- n) Previjalnica – 1. starostno obdobje ni ogrevano, pozimi temperatura 14⁰C, (pravilnik o minimalnih normativih zahteva 23⁰C) - **verjetno posledica napačnega upravljanja objekta.**

2. MARJAN DOVAR

Čiščenje propustov

Marjan Dovar je dejal, da je potrebno izvesti čiščenje propustov na občinskih cestah.

Odgovor:

O stanju propustov smo obvestili Cestno podjetje Ptuj d.d., bomo pa poslušali prepuste očistiti s pomočjo PGD Makole.

3. MARJAN DOVAR

SMS sporočanje

Marjan Dovar je vprašal kako je z SMS sporočanjem s spletne strani

Odgovor:

Pri vnosu novic in obvestil na spletno stran ima vnašalec opcijo, da vključi pošiljanje posamezne novice vsem, ki so naročeni na SMS sporočanje. Opcijo bomo uporabljali kadar je to smiselno.

4. MARJAN DOVAR

Mrliška Vežica

Marjan Dovar je predlagal, da se naj naredi osnutek za mrliško vežico.

Odgovor:

V letu 2012 je bila izdelana idejna zasnova za mrliško vežico v Makolah. Idejna zasnova predvideva da bi nova mrliška vežica stala na mestu obstoječe mrliške vežice, ki jo bo potrebno porušiti, ohranil bo se le zvonik z ostanki kapele oz. zunanjega oltarja. Idejna zasnova predvideva centralni poslovilni prostor, ki je dostopen iz vseh strani, 3 mrliške vežice s prostori za svojce in kapelo, tehnični prostor, čajno kuhinjo, pisarno oz. prostor za duhovnika, sanitarije za M, Ž in invalide in prostor za pokopališko orodje. Predvidena velikost objekta znaša 12x23 m.

Ko bomo predvideli, da bo v proračunu možno zagotoviti zadostna sredstva za izgradnjo mrliške vežice, bo potrebno o idejni zasnovi opraviti širšo razpravo, v kolikor bo dosežen konsenz glede ideje, je potrebno predvideti sredstva za izdelavo PGD (Projekt za pridobitev gradbene dovoljenja) in PZI (Projekt za izvedbo) dokumentacijo. Prav tako je potrebno tudi urediti zadeve z Župnijo Makole.

5. LADISLAV DROSK

Ležeči policaj

Ladislav Drosk je vprašal kolikšen je bil strošek za postavljena ležeča policaja.

Odgovor:

Strošek za postavitev dveh hitrostnih ovir v naselju Makole na LC 440521 (Stodrež) je znašal 1.469,11 EUR. Izdelavo ovire je izvedlo Cestno podjetje Ptuj d.d..



6. ANDREJ GABERC

Stroški investicije na cesti Pečke-Mostečno

Andrej Gaberc je vprašal kakšno je bilo povišanje vrednosti investicije na cesti Pečke Mostečno in zakaj je prišlo do višjih stroškov.

Odgovor:

Dodatna dela, ki niso bila zajeta v ponudbenem predračunu so bila:

- **izdelava oporne Pete** (izkop, izdelava kamnite oporne Pete, zasip, vgradnja cestnega robnika) v neposredni bližini h.št. Mostečno 2, v profilu od P 152 do P 154 v dolžini 40m. Zahtevo je podal geomehanik zaradi nezadostne nosilnosti tal.
- **izdelava drenaž** (izkop, vgradnja cevi, zasip, izdelava revizijskih jaškov) ob pločniku med h.št. Mostečno 1 in Mostečno 1c. Na več mestih se je pojavila voda, ki jo je bilo potrebno odvesti iz tampona ceste.
- **izdelava propusta in kanalizacije** (izkop, vgradnja cevi, izdelava revizijskih jaškov, zasip) med h. št. Pečke 52a do Pečke 50a, v profilu od P163 do P166, dolžina prepusta 10 m in kanalizacije 52 m. Naročilo je bilo podano s strani občine.

Vrednost dodatnih del je znašala 23.553,51 EUR z DDV.

14.7 ALOJZ GORČENKO

Asfaltiranje in javna razsvetljava

Alojz Gorčenko je vprašal kdaj bodo izvedene investicije v asfaltiranje in javno razsvetljava.

Odgovor:

Asfaltiranja so bila izvedena v začetku meseca septembra. Javna razsvetljava bo izvedena predvidoma do konca meseca septembra.